+

Approved For Release 2002/01/16: CIA-RDP83-00415R002100060001-0

FORM NO.

CLASSIFICATION

SECRET

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO.

# INFORMATION REPORT

COUNTRY

Germany (Russian Zone)

DATE DISTR. 1 March 1949

SUBJECT

Components of Lead-in-Insulators and their Production Techniques

25X1A

NO. OF PAGES

ACTURE TO DIA LIREAR

NO. OF ENCLS.

REPORT NO.

PLACE ACQUIRED

SUPPLEMENT TO

25X1X

25X1A


DATE OF IN

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE REVELATION U.S. C., 31 AM 23. AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION U.S. C., 31 AM 23. AS AMENDED.

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION FOR THE RESEARCH USE OF TRAINED INTELLIGENCE ANALYSTS

SOURCE

The attached report describing the components and production techniques of lead-in-insulators is sent to you for retention in the belief that it may be of interest.



25X1A

CLASSIFICATION SECRET

		CHOOKIT	<del></del>	The same of the sa	1-41		
STATE	NAVY	NSRB		DISTRIBUTION			
ARMY	AIR	OSI	X			- 5	

INGROIEUR BURO	· · · · • • · ·			
RUSSISCH TECHNISCHEN REGIERUNG	GSKOMFISSIOR			
erlin-Oberschöneweide, den 25.10.1945 Leppelinstraße 79	Verteiler: Oberst Bertinoff 1:			
Sechnischer Bericht: IB - Hg 102 a	Major Rubinstein 4:			
ten Strondurchführung und ihre	M-111944 18			
fertigungstechnische Vorbereitung.	Textblätter!8 (m.Deckblatt usw.) Bildblätter6 mit 13 Bildern			
	Fotos und Oszillogramme			
Inhaltsubersicht				
A) Werkstoffe.	Seite			
1. Die Eeramik 2. Das Lötmetall				
	2			
1. Allgameines 2. Entwicklung der Hülsenform 5. Gesamtanfetellung der Durchführungstei				
C) Zuseimenbau der Durchführung.				
1. Zusammensetzen des Durchfühlungskopfes a) Die Schweißeinrichtung b) Das Schweißen c) Prüfen auf Achsrichtung und Glätten	1			
d) Die Aberückvorrichtung				
2. Vorbereitung des Hülsen-Lötraumes. a) Präparieren mit Keramiklack b) Einbringen der Quecksilberdampf-Dic	14			
3. Aufdrücken der Hülsen auf die Karamik	15			
a) Die Drückvorrichtung b) Das Drücken c) Lackteren der zusammengesetzten Durc				
Anhang: 13 Abbildungen				

RUSSISCH TECHNISCHEM REGIERUM	OSKOMMISSION		
Berlin-Oberschoneweide, den 25.10.1945 Zeppelinstraße 79	Verteiler: Oberst Bertinoff 1 :		
Technischer Bericht: IB - Hg 102 a	Major Rubinstein 4 x		
ten Stromdurchführung und ihre fertigungstechnische Vorbereitung.	Textblätter 18 (m. Deckblatt usw.)		
	Bildblätter 6 mit 13 Bildern Fotos und Oszillogramme		
Inhaltsübersicht	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A) Werkstoffe.	Seite		
1. Die Keramik 2. Das Lötmetell 3. Die Hülsen			
B) Konstruktive Gestaltung der purchführungs  1. Allgemeines  2. Entwicklung der Hülsenform  3. Gesamtaufstellung der Durchführungstei			
C) Zussmænbau der Durchführung.  1. Zusammensetzen des Durchführungskopfes a) Die Schweißeinrichtung b) Das Schweißei c) Prüfen auf Achsrichtung und Glätten d) Die Abdrückvorrichtung e) Das Abdrücken	.12		
2. Vorbereitung des Hülsen-Lötraumes. a) Präparieren mit Keramiklack b) Einbringen der Quecksilberdampf-Dick c) Einlagen des Lötsilbers			
3. Aufdrücken der Hülsen auf die Keramik. a) Die Drückvorrichtung b) Das Drücken c) Lackieren der gusammengesotzten Durc	16		
Anhang: 15 Avhlidungen			

SECRET

-1-

## terketette.

der vichtigsten Veraussetzungen für den Bau pumpenloser beleichriehter, ist die hochvakunndichte Stromdurchführung. Trad ihrer Zusemmensetzung aus Kersmik und Metali ist sie web ein empfindlicher Bestandteil desselben; auf ihrer standsfähigkeit gegen mechanische und thermische Beanspruchtender in wesentlichen die Lebensdauer des Gleichrichtersten derem Grunde ist der Entwicklung einer temperaturfesten sehvakunstichten Strondurchführung von Anfang an größte ehvenkeit gewidnet werden. Zu der Zeit, als die untwicktiner selchen Durchführung in Angriff genommen wur ie, geben verschiedene Verfahren für die hechvakunndichte Verfahren guf Verschallisierung der Meramik und anschließendem Les Löten mit Bart- oder Weichlot.

Theoretallpulvers beversugt angewendet. Bei diezem Anten ander werden die einzelnen Metallteilchen unter bestimmter gestimmbedingungen und hoher Temperatur in die Kerunischersen Globe eingebrennt; durch Reaktion der Schwermetaller, der all Keramik verwendeten Hagnesiumsilikat, gehen the 19.1
the feste Verbindung mit dienem ein. Das Löten anfal tet gestimmt, und Kindringen des Lötmetalles in len passione.

Leschritten, der mit gerinveren erertieltungs actionen tems die gleiche Leistungsfähligkeit der fertigen Die beschritten. Es wurde debei auf eine Baubschtung zu zusche die an einer dünnen eilberbelexien Diette und der eine Baubschtung zu zusch die an einer dünnen eilberbelexien Diette und der Elekte und d

- 2 -

Anten su der Erkenntnis, daß neben der Diffusion auch eine Genische Reaktion an der Bindung beider Stoffe betailigt sein Duter den verwendeten Versuchsstücken befanden sich MagLimsilikate mit dunklerer Pärbung und gerade diese Stücke seigten eine auffallend gute Festigkeit der Bindung. Dieser Betachtung nachgehend, wurde als Ursache der Färbung die Antescheit von Eisen nachgewiesen, das durch den Brennprozeß in senerstoffhaltiger Atmosphäre im Doppelsilikat Fe<sub>2</sub>0<sub>3</sub>MgO gebun-

Mich Abmachungen mit der Herstellerfirma wurde von dieser das Memmerfahren auf die Erfordernisse des Lötprosesses abgedient. Die fertigen, auf Haß geschliffenen Keramikz/linder und bei 1200°C unter Semerstoffsutritt nachgebrannt und an der Derfläche mit Eisen in der genannten Verbindung angereichert. Der Fabrikname des verwendeten Nagnesiumsilikates ist "Frequenta", es wird aus Speckstein, mit etwa 4% Titandioxyd eis Flußmittel, hergestellt. Ein Himliches Magnesiumsilikat mit des künstlichen Amsgangsmaterial Talkum, ist für das Lötvarfahren micht brauchbar.

### 2. Des Lötnetall.

Bach enfänglichen Lötversuchen mit Sälberlegierungen, besonders Ar-P mod Ag-Em, die die chemische Reaktion mit dem Magnesium-allikat fördern sollten, wurde später auf die Verwendung von reinen Silber übergegangen. Gute Ergebnisso wurden nur mit ganz geringen Paimengungen der genannten Stoffe erzielt, so daß die sich auch im reinen Silber vorhandenen geringen Spuren, denselben Zweck erfüllen und besondere Zusätze überflüssig machen.

### 1. Me Hilson,

Ass wirtschaftlichen und schweißtechnischen Gründen worde für die mit der Keramik zu verbindenden Wetallteile (Hilsen), ein mahtlos gezogenes Eisen von stwa 50 kg/mm² Festigkeit und da 0.15% Kohlenstoffgehalt, verwendet. Der Ganalt an Phosphor und Schwefel liegt unter 0.05%, der Mangangehalt bei da 0.5%. Bis hente wurde nur dieses Matarial verwendet, da nat beim Drehen, 18ten und Schweißen allen Andorderungen antaprochen.

# Ecastruktive Gestaltung der pehführungsteile.

llimoines,

infachate Ferm einer Strondurchführung kann man sach als Resembshon Reblaylinder vorstellen, der an einem Ende m Metall des Entladungsgefäßes vakuumdicht verbunden ist icaen anderes Ende den ebenfalls vakuumlicht angesetzten Leiter trigt. Von dieser Grundform ausgehend, unter bener Meine ichtigung der gegebenen Vernältnisse und Anfortot die Darchführung entwickelt worden, Mastebend tie Ausführung der Metall-Keramik-Verbindung sind lie Heiilimge und betriebenisigen Ansprüche. In beiden Sällen auto is eich in der Haustsache um mechanische Beanspruchungen, le wan dem unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen des wate mader in Kontakt stehenden Materials hervorgerufen worden. wirtschaftlichen Grinden ist für die Metallanschlußteile der Verwendung einer besonderen Legierung, mit angenalten Mechanagekoeffizienten, abgesehen worden. Es warde ein hanlimbliches, mahtlos gesogenes Eisenronr gewählt, dessen Wärprodetnung etwa doppelt so groß, wie die der Keramik ist. t dieser Wahl ist man vor die Aufgabe gestellt, die unvericidliche Spannung in einer Weise sich wawirken zu lassen. I The Litterbindung und Keramik kein Johaden enteichen kunn. Le Drackfestigkeit der verwendeten Kenamik ist etwa nwanzi se groß (10000 kg/cm<sup>2</sup>), wie die Zugfestigkeit (5), kg/cm<sup>2</sup>). Liest also mahe, die auftretende Spannung als Demokageerung **Cha. Koramikaylinder wirken** mu lassen. Dag ast offereiget ise ta der Fall, wenn das Eisen den Kern (sk.) inder ningf ning ( m ausen umfaßt und co, beim Abkulter nach dem Idtprosel, gen-Spanning els radiale Druckkraft auf inn abertreger sort. De chalten und die Größe dieser Kraft i t für die Laltrumseit der Lötung ausschlaggebend. Der Vorgen, beim Armmlen ... . . . ball an einem einfachen Beispiel einer mit dem Betrautische Detersogen.

In Fig.1 ist ein Keramikzylinder mit einem willenleiteter auch zung geseichnet. Zwischen beiden himzeiter findet sich ein ugalt für die Aufnahme des lötmetalle., das Filehern befin et sich

kömen nur über das Silber auf die Keramik übertragen werden. Silber bildet im flüssigen Bustande, bei etwa 10000, eine ilige aber sehr nachgiebuige Verbindung zwischen Bisen und kerink. In diesem Zustand treten keine Katerialspenkunger in Dresteinung, sie werden durch das flüssige Let vollkommen aus jestichen. Erst nach erfolgter Lötung und beginnender inkuntung, weten unterhalb des Silber-Erstarrungspunktes die erster bruckstehen, weil sie von dem glübend plastischen Tustand beider Metalle weitgehend ausgeglichen werden. Nicht die Parkerstunker der Liter ab, dann kommt schließlich ein Punkt, an dem dem plastische tieber einem dem kannen erfolgter Kräfte auf den Tylinder ubertragt.

Armenden werden, obwohl seine Wärmeausdehnung noch über der der der Eisens liegt. Das Silber ist selbst bei Raumtemperatur so sig elastisch und Weich, daß es ohne den umschließenden Eisenste der Keramik in keiner Weise gefährlich merden könnte. Für Weiteren Betrachtungen scheidet also das Eilber als Erzeustitischer Spannungen aus, seine Aufgabe erschöpft sich.

100

The weiteren Verlauf der Abkühlung und Benrumgfung wird der Ba
für mehr und mehr gedehnt und der Druck auf Silber und ne
rik atürker. Diese elastische Druckwirkung ist erwinsent, die

tierhaust erst die Möglichkeit einer, in gewissen Jrenzen

raturisten, hoobvakuundichten Verhindung zwischen zweit

rat hit so unterschiedlichen Ausdehnungskonfflzierten, wie

fülliegenden Faller Die elastische Opannung dam lie n

rieitstet die dauernde Aufrechterhaltung einer fin Tungunge
liber-Keramik mitzlichen Druckkreft, sollange die thur
keinspruchungen nicht über den Funkt Linausgehen, die

limikraft des Eisens aufgebraucht ist. Nach den Logr
dieser Temperatur geht die Druckspannung allmehlich

Eugspannung über, die in kurzer Zeit zur Zerstbrung der

reight deraus, wie eine an sich unerwünsente Materialensen-

- 5 -

aft durch geeignete Lenkung der Eraftwirkung nutzbar verwenwerden kann. Allerdings muß in diesem lusammanhang auf eine fahr hingewiesen werden, die aus dem Anwachsen .er Druckspanac. über die Pestigkeitsgrenze des kersmischen Materials hinentsteht. Die eigentliche Gafanr liest nicht in der Druck-Demspruchung selbst, die verhältnismblig leicht in zulässigen Grensen gehalten werden kann, sondern in der aus der Pruckspanresultierenden Zugspannung, die in der Keramikoberfläche lines der Lötkanten in achsialer Richtung wirkend, hervorgerufen wird (Fig.la). Da die Zugfestigkeit gering ist, neigt die Birenik en diesen Stellen zu Risbildung, die je nach Tiefe, zu erheblicher Schwichung der Durchführung gezen äußere mechanische Beenepruchung führen kann. Schon kleine Stoße, senkrecht zur Whee einer derart vorbelasteten Burchführung, können den Bruch firselben herbeiführen. Die einzige Maßnanze, die hier Abhilfe maffen kann, ist Herabsetzung der Druckspannung durch querhaittsverkleinerung des Eisenringes.

wieklung der Hülsenform.

the solution

in Vorhergehenden die Auswirkung der durch wechselnde turen hervorgerufenen Materialspannung auf eine Lötung it, und für die Bemessung des Eisenringes eine wesentravesetsung festgelegt wurde, sollen im folgenden Pell chtée alle übrigen Ansprücke untersucht werden, die an Eltige Form der Eisenteils gestellt werden. Für die der einfache Eisenin lig.l angegeben ist. Die Weiterverarbeitung der gerfordert für den vakuumdichten Anschluß an das getts eine einseitige hülsenförmige Verlängerung des Mange mas so bemessen sein, das der an der fertigen versunchmende Schweißvergang, die Litung nicht ge-Bie Sweite Hulse wird schon vor dem Löten mit dem it reschius verschweist und kann dementsprecheni kurzer Pareich der Lötung, also soweit die Hülsen die Keramik leten, haben beide gleiche Form und Abmessungen. Für die delast ist eine zentrierte Einführung des Keramikroures wife und ein Anachlag für die Begrenzung der Einfunrungeerforderlich. Die zentrierte Führung wird zweckmilig an

- 6 -

clicks weit aussisander liegenden Stellen vorgesehen, leich gint Zusamenfassend wirde sich etwa sine Porm sich gint. Zusamenfassend wirde sich etwa sine Porm 2.2 ergeben. Mit Rügksicht auf die Druckspannung die ja dat klein gehalten werden soll, darf die Hülsenwand in Silberringes höchstens so stark werden, das sie wührend rehbearbeitung und gegen äußere mechanische Beanspruchundigende Stabilität besitst. In Fig.5 sind Erfahrungswerte ungegeben.

Risemensates für Führung und Zentrierung des Keramiksylinirden den Querschnitt und damit die Druckspannung des bimanlassig erhöhen, wenn sie sich unmittelbar zu beiden des Milbers befünden, sie werden deshalb in einem gröatand von den Silberkanten vorgesehen. Auf diese Seise in in Fig. 2 and 3 geseichneten langen Litraur, dessen stemmend an beiden Seiten des Silbers membranähnlich A schädliche Spanningen stärkerer Hülsenteile der Lö-Milt. Diese sellechende Anordmung des Silberringes setzt sadere Verbehanding des Lötraumes voraus. Wirde namlich Sakissierten Amerening Silber sum Schmelzen gebracht, dann des Bestreben, auf den unteren Rand des Spaltes Absum wid sich infelge der Oberflächenspannung auf kleinstem a eigesitig pusammen su siehen. Dadurch wäre nicht allein dir Membranwirkung des langen Lötraumes aufgehoben, sondern auch die Gestilessenheit des Silberringes in Frage gestellt. Beiden **Visiatization** wird suf einfachate und sicher wirkende Weise abgeneration, index die Hilse innerhalb des Lötraumes überall dort since kermikhaltigen Lack angestrichen wird, wo ein Fest-1 des Silbers nicht erwünscht ist. Aus Gründen der henseren Walterverarbeitung, ist der in die Hülse eingedrehte lötraum diroh Stufungnin drei Ringsonen unterteilt (Fig.3), vou denen die mittlere, die eigentliche lötzene, metallisch blank geschatt wird, withrend die zu beiden Seiten etwas vertieft liegenden Zo-Bon mit dem Keramiklack überzogen werden. Die Wirkung dieser Minahme ist erstaunlich. Wenn ein gewisser Silberüberschuß vorbinden ist. der erfahrungsgemäß 50% der Notwe betrager soll, die für die Ausfüllung des eigentlicher Lutspaltes tei 1000° 1 nötig ist, dann tritt ein storker Kapillandruck fut, de das olber atta den nicht netzender Monen heraus in die Jotson greut und

- 7 -

Coschlossenheit des Ringes garantiert. Solange die Breite Lötspaltes eine gewisse Größe nicht überschreitet, genügt elbe Kapillardruck, um den flüssigen Silberring ir Höhe let bne schwebend zu halten. Das Gelirgen der Lötung ist damit tisch unabhängig von der Raumlage der Durchführung während Lötvorganges.

del über die prinzipielle Seite der Hülsenform. Darüber hinhaben die Atmassungen des Lötspaltes und die verwendete ermenge einen wesentlichen Einfluß auf das Jelingen der Id-. Zunächst ist man verspoht ansunehmen, daß ein möglichet r Spalt die Kapillarkraft erhöher und den Silterbedarf herabwirde. Reides ist erwinscht, aber auf diesem Wege nur ineise erreichbar. Je enger nämlich der Lötspalt ist, umscmird die Oberflächenspannung des Silbers von feinem Staub a gaderen unkontrollierbaren Verunreinigungen heeinflußt, die Tiussige Metali am Ausfüllen des Hohlraumes zu hindern su-Das Verhalten des Bilbers ist in diesem Falle mit dem von minigten Chauksilber vergleichbar, auch dieses weicht BabirBumen aus und widerstrebt der Wiedervereinigung abmiter Teile. Wie weit Amsscheidungen der Keramik bei hober retur an der Verunreinigung der Silberoberfläche beteiligt Fennte noch micht geklärt werden. Fest steht nur, daß die reinigungen spitweise stärker in Erscheinung traten.

manification mit einer Spaltbreite von 0,2 mm haben aus den manification Crimden zu keinem Erfolg geführt; das Eilter dat eich gleich beim Schmelsen in eine Ansahl Tropfen zusammet verharrt in diesem Zustand. Versuche mit 0,4 mm Lötspalteite führten mur teilweise zu brauchbaren Ergebnissen; bei maranchbaren Lötungen war der Silberring nicht geschlossen die Anseichen deuteten darauf hin, daß auch hier der Katilardruck Störungen der genannten Art unterlegen ist. Erst altbreiten über 0,4 mm machen das Gelingen der Lötung unabsier von zufälligen Unreinheiten der Silberoberfläche. Die ere Grense der Spaltbreite ist durch das Anwachsen der Schwerzeit gegenüber dem Kapillardruck gegeben. Bei Spaltbreiten von einem Millimeter überwiegt meist die Schwerkraft und das läseige Metall fällt aus dem Lötspalt beraus.

"- 15 (15 (15 m) - 15 (15 m) -

Mis fabrakatjorisch hergestellten Durchführungen der ASP ist mand von 0,5 am Stärke und eine Spaltbreite der Hulse von angemendet worden. (Erfahrungsgemäß ist für das reibungs-Binbringen des Silberbandes beim Zusammensetzen der Durch-Fing, ein Spielraum von 0,05 bis C,1 rm ausreichend). Die atbreite von 0.5 mm ist praktisch erprobt und hat einem ena Spelt gygenüber nicht nur den Vorteil der geringeren Emalichkeit gegen zufällige Verunreinigungen der Silberoberthe, sondern fruch gegen Kasabweichungen des Lötraumdurchmesdie bei Massenherstellung nicht zu vermeiden sind. Maß-Michungen des Lötspaltes müssen außerdem durch Toleranzen-afür Bülse und Keramik festgelegt sein, denn die Große des ripaltvolumens ist bestimmend für den Silberbedarf. Wie die fairung geseigt hat, ist für die Erzeugung ausreichender Kailerkräfte ein Silberüberschuß von mindestens 50% notwendig. 200 50% gelten für den Augenblick des Lötens, also bei etwa 1600°C. und missen jeweils unter Berücksichtigung der Materialmidehnungen errechnet werden. Wie stark das Lötspaltvolumen imperaturabhängig ist, wird in Fig.6 veranschaulicht. Außerdem in diesem Diagrams von Interesse, daß etwa oberielt der 🖎 🗪 Durchmassergrense, die Vergrößerung des lötspaltes auf Tar 1 mm, das Gelingen der Lötung in Frage stellt. Wobei Roch berücksichtigen ist, daß dieser Wert nur für den Idealfall t, wenn der Keramiksylinder gut zentriert in der Halse gert wird. Bei hohen Temperaturen ist die Zentrierung wegen Vergrößerung des Hülsendurchmessers nicht mehr gegeben, es Deten oft exsentrische Verschiebungen auf, die der Epalt einig erheblich über den theoretischen Wert binaus vergrößern ien. Man ersieht hieraus die dem Lötverfahrer gesetzte Lurchserbegrensung, solange die Hülse nicht aus einer Legierung kleimerer Tärmeausdennung gefertigt wird. Die aus den Berten Fig. 5 und 6 errechnete Silbermenge, zuzüglich 50%, ist in ifembreite ungerechnet aus Fig.7 zu entnehmen.

The sus Sill erpulver und Talkum hergestellte masse. In

- 9 -

indem die gein verteilten Silberteilchen jede Spur von steilber schwammännlich aufnehmen und als Amalgam binden. brerseits bildet der Dichtungering infolge seiner Porosität Eindernie für das Evakuieren des Lötraumes.

lange Hülse ist in ihrem unteren Teil, zwischen Anschlagund Schweißkunte (Fig.4), dünnwandig gehalten. Die sehe Hülsenwand hat auch hier die Aufgabe, vom nachträgun Schweißen harvorgezufene Verspannungen der unteren Kangedernd aufzufangen und auf dem Wege zum oberen Hülsenteil Lykan zw machen.

## stantenistellung der Durchführungsteile.

Anfortigung einer Durchführung sind folgende Teile er-

- a) l Keremikaylinder
- 1) 1 longs Miles
- c) 1 turse bilbe
- d) il Efropfen
- e) 12 Lotnetallringe
- f) i Keramiklack
- g) Lichtungsmasse für Hg-Dampf

### merkungen.

- St. a) Ler Keremiksylinder wird gebrauchsfertig unter der Bestichnung Frequenta, AS 42 exydierend gebrannt" vin der Firma Steatit Magnesia A.G., Bln.-Pankow, Florestrade 8, geliefert.
- of c) Die Kilsen werden aus nahtlos gezogenem Eisenrohr von der Stange gedreht. Die Innenausdrehung (Lötratm bis einschließlich Anschlag) erfolgt mit einem Profilstahl. Der schmale Steg, der die Dichtungsnut min Istraum hin abschließt, neigt beim Drehen mit Profilstahl aum Reißen; die Gefahr wird durch Abschließt gem einer Kante beseitigt (Pig.3). Auf gute Reißlichtigkeit wurde bereits an anderer Stelle hingemeinen.

- zu d) Der Pfropfen wird aus gut durchgeschmiedetem, lunkerfreien Rundeisen gedreht. Zu beschten ist, daß das
  Gewinde genau in der Achse, und die Fläche am Gewirdesusgung genau senkrecht zur Achse liegt. Erfolgversprechende Vorsuche der letzten Zeit natten das
  Ziel, die kurze Hülse mit dem Pfropfen aus einem
  Stück gu "spritzen", d.h. glühendes saterial unter
  hohem Druck in eine entsprechende Form zu pressen.
  Die Hülse wird auch in diesem Falle allseitig nachgearbeitet. Der Vorteil liegt in dem Fortfall der
  Schweißung mit all ihren umangenehmen Nebenerscheimungen und in der tesseren Materieldichtigkeit;
  Lunker treten hier nicht mehr auf.
- su e) Der su? Länge geschnittere Streifen aus reinem Silber wird so um einen runden Lilfsdorn geberen, des seine Enden etwas auseinander federn, bartsewalztes Silberblech kann für kleinere Durchmesser vorher ausgeglüht werden, es verarbeitet sich dann leichter und behält noch genügend Elestizität,
- zu f) Der Keramiklack besteht aus

100 cm<sup>3</sup> Toluol

16 g Styrcl

55 g Talkum

Das Styrol wird erst vollkommen im Toluch gelöst und dann das Talkum zugesetzt. Ber getrocknete, ungebrannte Lack hat eine grau-weiße Färbung und eine Schichtdicke von etwa 0,08 mm. Das Pindemittel Styrol verdampft beim Lötproseß ohne Rückstände zu hinterlassen, während die Talkumteilchen genügend fest aufgesintert werden, um den auftretenden Beanspruckungen gerecht zu werden.

su g) Die Quecksilberdampf-Dichtungsmatse wird vor den Gebrauch mit Wasser angerührt. Sie besteht aus

1 Raumteil Silberpuder "T"

2 Raumteile Talkum

Silberpuder "T" wurde bezogen von der Deutschen jele und Silber Scheideanstalt (Degussa), hana: a/Wain.

- 11 -

ig.4 sind sämtliche Teile der Durchführung zusammengestellt.

ABS hat Durchführungen mit vier verschiedenen Kernnikdurcheern eingeführt, und swar 16, 29, 39 und 60 mm. Die allgebe Form ist bei allen vier Typen gleich, es ändern sich
iglieh die Maße der Einselteile. Diese sind aus folgenden
manngen der Mf/Olf zu entnehmen:

SPECIAL LAND

calle den Zeichaungen festgelegten Maße für Lötraum und Wandeiner antsprechen nicht immer dem neuesten Stande, sie sird mit den Aler folgenden Maßangaben zu vergleichen und, falls erforderlich, entsprechend abswändern.

- Type mus: Kernuthüngehnesser + 1,2 mm (zweimal Lötspalt).

  Bie Durchmesser der zu beiden Seiten liegenden Zonen sind
  intets um 0,2 mm größer.
- 2. Der Außendurchmesser der Hülse errechnet sich aus dem 15t-"E sonen-Innendurchmesser plus sweimal Wandstärke (s in Fig.5).
- 3. Die Breite der Lötsone (Spalthöhe h) ist aus Fig. 3 zu entnehmen.
- 4. Die Toleruns des Lötsonen-Innendurchmessers beträgt für jede Type: Hennmaß -0,1 mm.
  - 5. Die Streifenbreite des Silberbleches ist aus Fiz.7 zu entnehmen.

- 12 - . .

#### der Durchführung. a mae mba m

## demensetsen des Derchführungskopfes.

te Schweißeinrichtung.

Verschweißen von Pfropfen und Hülse findet die in Fig. 8 seichnete Vorrichtung Verwendung. Sie besteht in der Hauptche aus einem mit einer Grundplatte fest verbundenem Zenwierdorn, der an seinem der Platte zugekehrtem Onde eine Arse Führung für die untere Hilsenkante besitzt. Am anderen inde des Dornes befindet sich ein Gewindezapfen für das Aufchrauben des Pfropfens. Wichtig für die Anfertigung der errichtungist, daß der Gewindezapfen rentrisch zur Hülsenhrung steht und beide Stirnflächen des Zentrierdornes planparallel sucinander gedreht sind. Die Grundplatte trägt auder Sentrierdorn, einen mit drei Schrauben befestigten Halte-Ting, der über drei Laschen greifend, eine Schelle zum Festklommen der Milse er mit die Grundplatte drückt, daß sie ei-Millimeter auf der Grundplatten-Oberfläche verschiebbar theist. Ein flaches metallenes Wassergefäß auf einem kleinen matisch stehend, vervellständigt die Schweißeinrichtung. Hibe des Wassergefäßes kann etwas über Hülsenlünge beingen, seine Oberfläche aber sollte nicht zu klein gewählt den, weil grüßere Wassermengen weniger schnell heiß werden entsprechend seltener erneuert werden brauchen. Bei An-Zurligung größerer Stücksahlen ist die Verwendung von zwei Refineigvorrichtungen mit einem Wassergefäß zweckmäßig; brend des Schweißens kann die zweite Vorrichtung schon met destikekt werden. Jede Schweißvorrichtung ist nur für Durchnessergroße verwendbar.

Schweißen.

er einer Säuberung des Pfropfengewindes von Metallapanan, rien Prropien und kurse Hülse keiner besonderen Vorte-DG. Zuerst wird die Hülse über die Fuhrung des Zentriergeschoben und so lange gegen die Grundplatte gedrückt, Mie Kleenschraube der Schelle angezogen und die Hilse festgeklemmt ist. Dann wird der Pircpfen auf den Gamapfen geschraubt (bis zur sicheren tuflage auf der Williche des Zentrierdornes!). Nachdem die Vorrichtung



- 13 -

den Wasserbahälter gestellt und dieser bis zu der in Fig.8 gebenen Höhe mit Wasser gefüllt ist, kann das Schweizen innen. Zwechmäßig ist normale Azetylenschweißung. Die serkühlung Hält den profilierten Hülsenteil während der weißung unter 100°C und verhindert damit das Verziehen Versundern des Lötraumes. Nach dem Schweißen wird die grichtung swecks schneilerer Abkühlung in einem größeren serbehälter abgeschreckt und das fertige Durchfuhrungstreil, nach Lösen der Schelle, von dem Gewindezapfen ebehäubt und getrocknet.

Allen auf Acherichtung und Glätten.

Prifen des Oberteiles erstreckt sich auf achsiale Ausrichtung der Hülse und auf Vakuumdichtigkeit. Für die erstbehannte Prüfung wird der in Fig.9 angegebene, drehter eine Gespannte Dorn verwendet. Das Oberteil wird mit seinen dewinde auf den Dorn geschreubt und das Ganze in Undrehung varbetst. Jetst ist jedes Abweichen aus Achsrichtung durch Enttern der Hülse destlich sichtbar. Oberteile mit schief Gespreißter Hülse rechsen sum Ausschuß, Verwendung derselben und spätze einen schräg stehenden Anodenbolzen zur Folge

The Branchbaren Obertelle werden sofort nach der ersten Prütag, mit derselben Einspannung und Umdrehung, an ihrer Schweißnaht mit einer Feile überarbeitet, bis das unregel-Mälg über den Eülsenumfang hervorstehende Material geglättet auf Hülsendurchmesser gebracht ist.

Me Abdrückvorrichtung.

descent aus swef durch Rundeisen zu einem Rahmen werbir ihr in Jordantstücken, von denen das eine die handsetätiste Grosslerkantstücken, von denen das eine die handsetätiste Grossseube und das andere den Teller mit Schlauchanschlub furt.
Teller ist mit einer Gummischeibe auszeleit, die im Archten des mittels Handschraube aufgepreßten Oberteils.

at. Tellerduschmesser und Rahmengröße sind zweckschlussen.

Sten verwendeten Hülsendurchmesser auszugessen, die Vorschtung ist dam für sämtliche Togen verseniber.

- 14 -

e) Abdrücken.

Jes Abdrücken ist ein Mittel zum Peststellen gröberer Undichtigkeiten, feinste Undichtigkeiten können hiermit nicht
mehr mit Dicherheit erkannt werden. Das Abdrücken ist erforderlich, um leicht erkennbaren Ausschuß aussusondern, bevor
er durch Verlöten mit den übrigen Durchführungsteilen gröderen Verlust an Material und Arbeitszeit hervorrufen kann.
Das Oberteil wird in der gezeichneten Lage nach Fig.10 auf
die Gummischeibe gepreßt und an Druckluft von 6 atu angeschlossen. Dann wird das Oberteil an Pfropfen und Benweißmacht mit Mekal-Lösung bestrichen. Über Undichtigkeiten bildet sich in kurser Zeit eine Ansammlung von kleinen Jenaummidschen.

2. Forbereitung des Bilsen-Lötraumes.
(Die Angaben gelten für den Dorchführungskopf mit der kurzen Bilse und für die lange Bilse).

Praparieren mit Kermaiklack.

the Bilse wird in das Fatter einer Drehspindel gespannt und wit 6 bis 10 U/sec in Undrehung versetzt. Dann wird mit ei-Assa kleinen Haarpinsel der Keramiklagk so auf die beiden denen neben der Lötsone aufgetragen, daß er im Setrockneten Sustand als gleichmäßige grau-weiße Schicht die Zonen mit on anschließenden Keramik-Führungsstegen lückenlos bedeckt. rmabentliches Anstreichen der Lötzone spielt keine Rolle. Amstrichstärke im ungetrockneten Zustand ist Erfahrungs-Angaben körmen darüber nicht gemacht werden. Rach dem much wird die Hilse auf derselben Drehspindel an den amegeschabt, die nicht von Lack bedeckt sein dürfen. Menaden geschieht mit der schwach gekrümmten Kante eines Dreikantschabers (Fig. 11). Annächst wird mit ihm die Regine Uber ihre genze Breite metallisch blank geschabt, es Towns ihr night die geringsten Spuren von Lack, cder Unreinheiten zurück bleiben! Befinden sich auf der feine, mit den genannten Unreinheiten ausgefüllte dann missen dieselben, auch unter Inkaufnahme ge-Risenschichtverluste, mit dem "chaber ausgeschabt Bei geschickter Handhatung verhindert die Krumman-Bingberkante eine Verletzung der etwa in gleicher Hille

- 15 -

stegenden Lackschichten zu beiden Seiten der Lötzone. Als etzte Schabearbeit werden die Keramik-Führungskanten von Lack gesäubert, das ist besonders wichtig für die vordere zante, da sonst beim Einschieben des Keramiksylinders, für den Lötzaum Verurreinigungs-Gefahr besteht.

b) Einbringen der Quecksilberdampf-Dichtung.

Mie kurs vor dem Gebrauch mit Wasser angerührte Dichtungs
masse wird mit dem in Fig.12 gezeichneten Spachtel Stückweise
is die Mut gebracht, bis der Ring vollständig geschlossen ist

mid die Masse etwas über die Kanten der Kut hinausragt. Auf
beinen Fall dürfem dabei Masseteilchen in den Lötraum ge
langen! Aus diesem Grunde soll auch das Einsetzen der Kernnik
bald nach dem Kitten erfolgen, d.h. solange die Masse noch
nicht trocken ist.

pehr seitsparend. Eit ihr könnte ein richtig im Durchmesser ebgestimmter Strang aus Dichtungsmasse, unter langsamer Drecker Bilse in die Frangelegt werden. Mit dem Spachtel zur nach die Eine des Stranges zu vollsiehen. Vermit einer seisben Birrichtung sind noch nicht ausge-

des Litta Libers.

The links und den Silberring in die series die Enden des Ringes mit leichtem den der Ringe gebracht, daß er durch die vordere der Rilise geschoben werden kann. Im feders der Ring, bei richtig abgepasster der leichtes Rachdrücken soweit suf, daß ifelientes liegen. Dieses "Einschnappen" der die deist durch ein knackendes Geschlicht, eder überhaupt nicht aufgehören, sind unbedingt zu entfernen. Entformet der Streifen muß aber sehr benutzerden, dasit die Lackschicht des Lötraumes der Streifen sind unbedingt zu entfernen.

- 16 -

## Articken der Hilsen auf die Keranik.

ie Drückvorrichtung. e Drückvorrichtung (Fig.13) besteht aus einem T-Eisenstenmit hebelbewegtem, sylindrisch geführten Stempel und ein Tisch. Der Ständer ist mit seinem rechtwinklig angesetz-Fuß auf dem Arbeitstisch festgeschraubt. Er trägt an inem oberen Teil den Brehpunkt eines Handhebels und die erlindrische Stempelführung. An seinem unteren Teil ist ein Fisch befestigt, dessen Oberfläche eenkrecht zur Stempelachse steht und in Richtung der Stempelachse eine Bohrung besitzt. per Stempel ist über ein Gelerk mit dem Handhebel verbunden mid fram mit diesem auf und nieder bewegt werden. Die Hebel-Iractibersetzung ist etwa 1:5. Im unteren Ende des Stempels befindet sich ein Gewinde zur Aufnahme des Druckkopfes. Der Druckkopf überträgt der Druck des Stempels auf die obere Proplenfläche des Durchführungs-Oberteiles und gibt gleichseitig der Rulse achsiale Führung. Für jede Durchfihrungsist ein besonderer brackkopf notwendig. Die Behrung in Tischplatte eradglicht das schnelle und zentrierte Auspeaseln der aufsteckbaren Druckplatten (Fig. 13a). Die Druckstatten dienen sum sentrierten und senkrechten Aufstellen iangen Bilsen und der Keramikzylinder. Es werden für de Durchführungs-Type zwei Platten gebraucht und zwar eifür den Außendurchmesser der Hülsen-Schweißkante und die dere für den Außendurchmesser des Keramikzylinders passend. bruckplatten sind mit einem weichen Kateriel (Pappe) gelegt um Beschädigungen der unteren Hülsenkante, bzw. Meremiksylinders su vermeiden.

A Brioken.

die Keramik eingesetzt und ein staubfreier Keramiknylindarauf gestellt. Dann nimmt man ein Durchführungs-berLimit Silbereinlage und frischer Dichtungsmasse) und
Lies mit der Hand leicht nach oben in den eingesonreubDrückkopf. Mit der anderen Hand bedient man den mebel
Erückt num das Gerteil bis zum Anschlagsten auf len
Lisylinder. Sind sämtliche Oberteile aufgedrückt, dann
die Druckplatte für die langen milsen eingesetzt und

- 17 -


demselben Druckkopf Oberteil und Keramik zusammen in die Bilse gedrückt. Blese Reihenfolge ist am zweckmäßigeten, ist men für beide Drückvorgänge nur einen Druckkopf braucht. Zuzammendrücken ist es erwünscht, wenn der Keramikzylinden feuchten überstehenden Kitt vor sich her bis an der Maschlaguteg schiebt; hier richtet er keinen Schaien an und man hat die Gewißheit, daß die Dichtungsmasse in der Mut ergem der Keramik anliegt.

c) Lackieren der zusammengesetzten Durchführung.

Um zu vermeiden, daß das flüssige Silber von einer blanken
Führungskante angezogen und von der Schwerkraft begünstigt,
den Weg aus dem Lötraum heraus nach außen findet, wird die
zusammengesetzte Durchführung an den beiden äußeren ber angestellen Eisen-Kersmik, mit Keramiklack bestrichen. Zu diesem
Zweck wird die Durchführung in das Futter der Drenspindel
gespannt und der Lackpissel an die genannten Stellen genalten.


Nach diesem Arbeitsgang ist die Durchführung einbaufertig für den Lötofen.

# Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0




Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0

Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0




Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0

# Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0




Approved For Release 2002/01/16: CIA-RDP83-00415R002100060001-0




Approved For Release 2002/01/16: CIA-RDP83-00415R002100060001-0

## Approved For Release 2002/01/16: CIA-RDP83-00415R002100060001-0



Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0

## Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0



Approved For Release 2002/01/16 : CIA-RDP83-00415R002100060001-0